



Itabira, 5 de novembro de 2021

Gerência de Meio Ambiente Sudeste 0954/2021

Sr. Denes Martins Costa Lott
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Itabira - MG

Ref.: PA COPAM 119/1986/075/2004 - REV LO 12/2012 - Lavra a céu aberto com tratamento a úmido (minério de ferro) - Itabira

Assunto: Restabelecimento do envio de dados dos parâmetros de MP10 e MP2,5 de estação de monitoramento de qualidade do Ar.
Condicionante - 01 Executar os Programas de Automonitoramento no que diz respeito a **qualidade do ar**

Prezado Senhor, A Vale S.A. ("VALE"), pessoa jurídica de direito privado, com sede no Rio de Janeiro e estabelecimento comercial neste Estado, à Av. Marco Paulo Simon Jardim, Nº 3.580, Mina de Águas Claras, Nova Lima – MG, CEP: 34.006-270, vem respeitosamente no âmbito do processo em referência informar que, em 03/11/2021, foi restabelecido o envio dos dados de qualidade do ar para os parâmetros de MP10 e MP2,5 da Estação Automática de Monitoramento de Qualidade do Ar EAMA 31 – Fênix. Conforme Carta 941/2021, a Vale informou a interrupção que havia ocorrido a partir de 19/10/2021.

Cabe salientar que a estação monitorou e enviou normalmente o parâmetro de partículas totais em suspensão (PTS) e acrescentamos que as outras 3 estações (EAMA11 – Chacrinha, EAMA21 – Areão e EAMA41 - Premen) operaram normalmente.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos nos à disposição para o que se apresentar necessário, ao passo que renovamos nossos votos de estima consideração.

Atenciosamente,
Irineu Cortez Júnior
Gerência de Meio Ambiente Sudeste

VALE S.A.

Gerência de Meio Ambiente Sudeste
Mina Cauê – Serra do Esmeril S/N - Zona Rural - Itabira/MG
CEP 35.900-000 - (31) 3839-4229 / 99646-4253

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/95D0-C5A7-5463-5E80> ou vá até o site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de Assinaturas Vale . To check the signatures click on the link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/95D0-C5A7-5463-5E80> or go to the Website <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code below to verify that this document is valid.

Código para verificação: 95D0-C5A7-5463-5E80



Hash do Documento

3176A44EB5949BBE3413A2C991D00B806F328E2269D72B012B374112ADCE54CB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/11/2021 é(são) :

- CAMILA PANTUZZA DIAS CUNHA FERNANDES (Signatário - Meio Ambiente Corredor Sudeste) - 049.450.476-50 em 05/11/2021 11:52 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Fri Nov 05 2021 11:52:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -19.8616359 Longitude: -42.9658215 Accuracy: 24.084

IP 179.191.50.132

Hash Evidências:

AF3BA9BA016D984804D0744CBF05AF03DDD73C7E3620D3107C17E0246C5E23

